



Commune : **BORDERES-LOURON**

Rivière : **La Neste du Louron**

à 150m en amont du pont amont

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_1042

Date de mise à jour : 11/01/2018

Auteur : SPC GTL



Débris dans le grillage

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39683700 / Y: 42.87060000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 487110.13 / Y: 6200304.15

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.396837 / Y: 42.8706

Code Hydro: 001-0430

Rive de référence: Droite



18 juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Zoom sur les débris qui sont au niveau de la flèche à 58cm du sol et à 12 cm au dessus de la barre métallique transversale du portail.,Vue vers l'amont. La crue a déposé des débris dans le grillage du portail (voir zoom).

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8291

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

17/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.580 m



Débris dans le grillage

Commune : **BORDERES-LOURON** | Rivière : **La Neste du Louron**
à 150m en amont du pont amont

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
 Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_S_1042 Date de mise à jour : 11/01/2018
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION
 Coordonnées WGS84 : X: 0.39683700 / Y: 42.87060000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487110.13 / Y: 6200304.15
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.396837 / Y: 42.8706
 Code Hydro: 001-0430 Rive de référence: Droite

20 octobre 2012 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Zoom sur les débris qui sont- au niveau de la flèche- à 27cm du sol et à 16cm en dessous de la barre métallique transversale du portail.
 Vue vers l'amont. La crue a déposé des débris dans le grillage du portail (voir zoom).

GÉNÉRAL
 Code : GTL_R_7645 Date de mise à jour : 19/02/2018
 Auteur : SPC GTL



MARQUE
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -
 Type de repérage : Non renseigné
 Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE
 Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.270 m