Commune : **BORDERES-LOURON** | Rivière : **La Neste du Louron**

à 150m en amont du pont amont

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1042 **Date de mise à jour :** 11/01/2018
Auteur : SPC GTL

Débris dans le grillage

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39683700 / Y: 42.87060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487110.13 / Y: 6200304.15
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.396837 / Y: 42.8706
Code Hydro: O01-0430 **Rive de référence:** Droite

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Zoom sur les débris qui sont au niveau de la flèche à 58cm du sol et à 12 cm au dessus de la barre métallique transversale du portail.,Vue vers l'amont. La crue a déposé des débris dans le grillage du portail (voir zoom).

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8291 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GTL

Débris dans le grillage

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.580 m

Commune : **BORDERES-LOURON** | Rivière : **La Neste du Louron**

à 150m en amont du pont amont

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1042 **Date de mise à jour :** 11/01/2018
Auteur : SPC GTL

Débris dans le grillage

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39683700 / Y: 42.87060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487110.13 / Y: 6200304.15
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.396837 / Y: 42.8706
Code Hydro: O01-0430 **Rive de référence:** Droite

20 Octobre 2012

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Zoom sur les débris qui sont- au niveau de la flèche- à 27cm du sol et à 16cm en dessous de la barre métallique transversale du portail.
Vue vers l'amont. La crue a déposé des débris dans le grillage du portail (voir zoom).

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7645 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.270 m