

Commune : NERAC

Rivière : La Baïse

## Arbuste en rive droite en bord de cours d'eau

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

**Code:** GTL S 1090 **Date de mise à jour : 25/08/2016** 

Auteur: SPC GTL






Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

**GÉOLOCALISATION** 

Coordonnées WGS84: X: 0.34239500 / Y: 44.12630000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487356.07 / Y: 6339944.89 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 0.342395 / Y: 44.1263

**Code Hydro:** 06--0290

Rive de référence: Droite



## 20 Janvier 2013

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : traces sur les feuilles de l'arbuste

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

**GÉNÉRAL** 

Code: GTL R 7822

Date de mise à jour :

Auteur: SPC GTL 19/02/2018



**MARQUE** 

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé: Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CACG

## **NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode: Non renseigné Organisme: Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.550 m