

Commune : **NERAC**

Rivière : La Baïse

interieur du cagibi d'une maison en RD

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Auteur: SPC GTL





Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 0.34200600 / Y: 44.13670000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487363.85 / Y: 6341100.76 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.342006 / Y: 44.1367 Code Hydro: O6--0290 Rive de référence: Droite

20 Janvier 2013

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires: Trace sur le mur

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code: GTL_R_7823

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL 21/06/2019



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non

PHEC: Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné **Organisme :** Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m