



Commune : NERAC

Rivière : La Baïse

intérieur du cagibi d'une maison en RD

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_1091**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.34200600 / Y: 44.13670000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 487363.85 / Y: 6341100.76**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.342006 / Y: 44.1367**Code Hydro:** 06--0290**Rive de référence:** Droite**20 Janvier 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trace sur le mur

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7823**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

21/06/2019



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m