

Commune : **TETHIEU** | Rivière : **L' Adour**

Coutron

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_11 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.96948800 / Y: 43.74450000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 380329.91 / Y: 6301978.49
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.969488 / Y: 43.7445
Code Hydro: Q--0000 **Rive de référence:** Droite

23 janvier 2013 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau **Nature du repère :** Laisse d'inondation

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur la laisse.,Vue opposée à Téthieu- sur Coutron. En contrebas de la route- la crue a déposé une laisse nette.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7940 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA