

Commune : **LOUDENVIELLE**Rivière : **La Neste du Louron****maison en bordure de la D 25****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_1125**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.40836200 / Y: 42.79600000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 487780.08 / Y: 6191981.46**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.408362 / Y: 42.796**Code Hydro:** 001-0430**Rive de référence:** Droite**20 Octobre 2012**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : commentaires photo : Zoom., Vue vers l'aval- sur la D 25 et sur un grillage où la crue a déposé des débris. Au niveau de la flèche- ils sont à 0.35m du sol et à 0.69m en dessous du sommet du grillage.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_7654**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

26/10/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.350 m

Repère normalisé. 2022

Commune : **LOUDENVIELLE**Rivière : **La Neste du Louron****maison en bordure de la D 25****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_1125**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.40836200 / Y: 42.79600000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 487780.08 / Y: 6191981.46**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.408362 / Y: 42.796**Code Hydro:** 001-0430**Rive de référence:** Droite**18 Juin 2013**Altitude calculée de l'eau : **959.07 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur les débris qui sont à 0.24m du sol, Vue vers l'aval. Devant le grillage- la crue a déposé des débris dans l'herbe.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_8295**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

26/10/2023



Repère normalisé. 2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT RÉCENT****Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 959.070 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 959.07