Commune : **LOUDENVIELLE** | Rivière : **La Neste du Louron**

bâtiments en bordure d'une zone verte- à 200m en aval du franchissement de la D 25

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1135 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.40877800 / Y: 42.79760000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487819.97 / Y: 6192158.19
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.408778 / Y: 42.7976
Code Hydro: O01-0430 **Rive de référence:** Droite

20 Octobre 2012

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur la laisse.,En contrebas des bâtiments- la crue a déposé une laisse nette.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7652 **Date de mise à jour :** 16/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **LOUDENVIELLE** | Rivière : **La Neste du Louron**

bâtiments en bordure d'une zone verte- à 200m en aval du franchissement de la D 25

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1135 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.40877800 / Y: 42.79760000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487819.97 / Y: 6192158.19
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.408778 / Y: 42.7976
Code Hydro: O01-0430 **Rive de référence:** Droite

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : En contrebas des bâtiments la crue a déposé une laisse nette.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8293 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)