

Commune : **VILLELONGUE** | Rivière : **Le Gave de Pau**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne  
**Code :** GTL\_S\_116      **Date de mise à jour :** 26/08/2016  
**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.06458960 / Y: 42.95810000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 449769.16 / Y: 6211381.11  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.0645896 / Y: 42.9581  
**Code Hydro:** Q--0100      **Rive de référence:** Droite



**20 octobre 2012**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** La crue est arrivée sur la dalle de la centrale - cote amont. - commentaires photo : La crue est arrivée au niveau des traits rouges - l'eau est arrivée au niveau du trait rouge en haut de la photographie

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_7604      **Date de mise à jour :** 28/06/2021  
**Auteur :** SPC GTL

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

**Type de repérage :** Non renseigné  
**Organisme(s) :** GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 4.660 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR