Commune : **CONDOM** | Rivière : **La Baïse**

Le rocher de Gaugé.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1165 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.36752800 / Y: 43.94910000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 488710.04 / Y: 6320199.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.367528 / Y: 43.9491
Code Hydro: O6--0290 **Rive de référence:** Droite

3 Février 1952

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Vue depuis le rocher de Gaugé vers l'amont. La flèche horizontale indique le moulin de Teste - situé en rive gauche. En face de ce dernier - en rive droite - se trouve le moulin de gaugé - aujourd'hui centrale hydro-électrique (flèche verticale). Ce bâtiment porte un repère de cette crue. Source: collection privée Alain Geay - archiviste.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_2196 **Date de mise à jour :** 16/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)