



Commune : VILLELONGUE

Rivière : Le Gave de Pau

Au droit de la station d'épuration.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GTL_S_117**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.06303470 / Y: 42.96090000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 449908.13 / Y: 6211687.29**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0630347 / Y: 42.9609**Code Hydro:** Q---0100**Rive de référence:** Droite**20 Septembre 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue sur le chemin. - commentaires photo : le depot de vegetaux materialise la limite de la crue (trait rouge).

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7675**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

20/04/2022



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Commune : VILLELONGUE

Rivière : Le Gave de Pau

Au droit de la station d'épuration.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GTL_S_117**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.06303470 / Y: 42.96090000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 449908.13 / Y: 6211687.29**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0630347 / Y: 42.9609**Code Hydro:** Q---0100**Rive de référence:** Droite**18 Juin 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Code : 135 - Fiabilité : Bonne - Pic de crue arrive vers 22h, photos prises autour de 15h

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_219_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

13/06/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Services municipaux