



Commune : **VILLELONGUE**

Rivière : **Le Gave de Pau**

Au droit de la station d'epuration.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GTL_S_117

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.06303470 / Y: 42.96090000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 449908.13 / Y: 6211687.29

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0630347 / Y: 42.9609

Code Hydro: Q--0100

Rive de référence: Droite



20 septembre 2012

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur le chemin. - commentaires photo : le depot de vegetaux materialise la limite de la crue (trait rouge).

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7675

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

20/04/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

Commune : **VILLELONGUE** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Au droit de la station d'epuration.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
 Code : GTL_S_117 Date de mise à jour : 26/08/2016
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.06303470 / Y: 42.96090000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 449908.13 / Y: 6211687.29
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0630347 / Y: 42.9609
 Code Hydro: Q--0100 Rive de référence: Droite

18 juin 2013
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : 135 - Fiabilité : Bonne - Pic de crue arrive vers 22h, photos prises autour de 15h

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_219_1 Date de mise à jour : 13/06/2023
 Auteur : SPC GAD



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Services municipaux