

Commune : **BONAS** 

## Au moulin de Bonas


Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL\_S\_1277 Date de mise à jour: 04/10/2017

Auteur: SPC GTL





Rivière : La Baïse

### **GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.39180700 / Y: 43.78560000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490058.02 / Y: 6301976.75 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.391807 / Y: 43.7856 Code Hydro: 06--0290 Rive de référence: Droite

9

# 3 Février 1952

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Marque gravée

Commentaires: Présence de repère pour les crues de 1855 - 1952 - 1856 et une crue du 18ème siècle. Aucune de ces crues n'est renseignée. Photographie montre les repères du 03/06/1855 et du 31/05/1856. Photographie 2: à gauche de la porte d'entrée est placé un repère de la crue du 0 - /02/1952 (flèche horizontale). En haut à droite de la porte (flèche verticale) une date difficilement lisible est gravée dans la pierre. Cette date concerne les années 1780 mais nous ignorons si elle se réfère à une crue.

**GÉNÉRAL** 

Code: GTL\_R\_2295 Date de mise à jour:

**Auteur :** SPC GTL 27/01/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Repère calculé : Non

**Pérennité :** Non renseigné **PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM REPÈRES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE** 

**Méthode :** Non renseigné **Organisme :** Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Commune: BONAS

## Au moulin de Bonas

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL\_S\_1277 Date de mise à jour: 04/10/2017

Auteur: SPC GTL





Rivière : La Baïse

### **GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.39180700 / Y: 43.78560000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490058.02 / Y: 6301976.75 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.391807 / Y: 43.7856 Code Hydro: 06--0290 Rive de référence: Droite



31 Mai 1856

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** 

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Marque gravée

Commentaires: Présence de repère pour les crues de 1855 - 1952 - 1856 et une crue du 18ème siècle. Aucune de ces crues n'est renseignée. Photographie montre les repères du 03/06/1855 et du 31/05/1856. Photographie 2: à gauche de la porte d'entrée est placé un repère de la crue du 0 - /02/1952 (flèche horizontale). En haut à droite de la porte (flèche verticale) une date difficilement lisible est gravée dans la pierre. Cette date concerne les années 1780 mais nous ignorons si elle se réfère à une crue.

**GÉNÉRAL** 

Code: GTL\_R\_181

Date de mise à jour :

**Auteur :** SPC GTL 27/01/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Repère calculé : Non

**Pérennité :** Non renseigné **PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM REPÈRES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE** 

**Méthode :** Non renseigné **Organisme :** Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Q

Commune: BONAS

## Au moulin de Bonas


Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL\_S\_1277 Date de mise à jour: 04/10/2017

Auteur : SPC GTL





Rivière : La Baïse

**GÉOLOCALISATION** 

Coordonnées WGS84: X: 0.39180700 / Y: 43.78560000 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490058.02 / Y: 6301976.75 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 0.391807 / Y: 43.7856

Code Hydro: 06--0290 Rive de référence: Droite

9

3 Juin 1855

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** 

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Marque gravée

Commentaires: Présence de repère pour les crues de 1855 - 1952 - 1856 et une crue du 18ème siècle. Aucune de ces crues n'est renseignée. Photographie montre les repères du 03/06/1855 et du 31/05/1856. Photographie 2: à gauche de la porte d'entrée est placé un repère de la crue du 0 - /02/1952 (flèche horizontale). En haut à droite de la porte (flèche verticale) une date difficilement lisible est gravée dans la pierre. Cette date concerne les années 1780 mais nous ignorons si elle se réfère à une crue.

**GÉNÉRAL** 

Code: GTL\_R\_131 Date de mise à jour :

Auteur: SPC GTL 16/04/2018



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Repère calculé : Non

**Pérennité :** Non renseigné **PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM REPÈRES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné **Organisme :** Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)