



Commune : MIRANDE

Rivière : La Baïse

## Pigeonnier à côté du stade.


**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_1304**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.40945900 / Y: 43.51370000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 490487.19 / Y: 6271728.19**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.409459 / Y: 43.5137**Code Hydro:** 06--0290**Rive de référence:** Droite**11 Juin 2000**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau : non déterminé**Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Photographie1: Vue sur un pigeonnier - situé en bordure du terrain de camping. Au niveau du pigeonnier - la hauteur de submersion avoisine 0 - 80m. La photographie a été prise vers 13h - au maximum de la crue? Source: mairie de Mirande. Photographie 2: m^me prise de vue hors crue.

**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_4788**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

24/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.800 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA