

Commune : **CASTERA-VERDUZAN**

Parking de la place du 11 novembre


Rivière : **L' Auloue****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_1369**Date de mise à jour :** 09/09/2019**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN - GF

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.43054049 / Y: 43.80421500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 493242 / Y: 6303942.05**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.4305405 / Y: 43.804215**Code Hydro:** 066-0400**Rive de référence:** Non renseigné**20 Janvier 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **107.53 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trait rouge : niveau atteint par l'Auloue. Flèche rouge : laisse de crue. Il n'y a pas eu de débordement au niveau du village. - commentaires photo : Vue depuis la rive gauche- à l'amont de la mairie.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_7970**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

06/09/2019



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN - GF

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DEDE LA GÉLISE- DE L'OSSE- DE L'AULOUE ET DE L'ARRATS DES 21 ET 22 JANVIER 2013 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN**NIVELLEMENT D'ORIGINE - 05/09/2019****Méthode :** GPS**Organisme :** SPC Garonne - Tarn - Lot**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Terrain naturel**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 106.680 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.850 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 107.53