



Commune : **CASTERA-VERDUZAN**

Rivière : **L' Auloue**

## Parking de la place du 11 novembre

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_1369

**Date de mise à jour :** 09/09/2019

**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN - GF

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.43054049 / Y: 43.80421500

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 493242 / Y: 6303942.05

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.4305405 / Y: 43.804215

**Code Hydro:** 066-0400

**Rive de référence:** Non renseigné



**20 janvier 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **107.53 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trait rouge : niveau atteint par l'Auloue. Flèche rouge : laisse de crue. Il n'y a pas eut de débordement au niveau du village. - commentaires photo : Vue depuis la rive gauche- à l'amont de la mairie.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_7970

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

06/09/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DE LA GÉLISE- DE L'OSSE- DE L'AULOUE ET DE L'ARRATS DES 21 ET 22 JANVIER 2013 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** AGERIN

### NIVELLEMENT D'ORIGINE - 05/09/2019

**Méthode :** GPS

**Organisme :** SPC Garonne - Tarn - Lot

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Description référence du repère :** Terrain naturel

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 106.680 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.850 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 107.53



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN - GF