



Commune : **AYGUETINTE**

Rivière : **L' Auloue**

## Chemin menant aux berges rive gauche de l'Auloue.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_1376

Date de mise à jour : 16/11/2017

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN - GF

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.42980300 / Y: 43.83110000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 493279.91 / Y: 6306929.97

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.429803 / Y: 43.8311

Code Hydro: 066-0400

Rive de référence: Gauche



**20 Janvier 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Flèches rouges : laisses de crue matérialisant le niveau atteint par l'Auloue - a peu près au centre du champ sous la D 930. - commentaires photo : Vue sur le champ inondé- depuis le chemin menant aux berges rive gauche de l'Auloue.

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_7974

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

29/08/2019

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : AGERIN

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN - GF