

Commune : **LOURDES** | Rivière : **Le Gave de Pau**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne  
 Code : GTL\_S\_138 Date de mise à jour : 26/08/2016  
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.04849380 / Y: 43.08100000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 451610.2 / Y: 6224985.32  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0484938 / Y: 43.081  
 Code Hydro: Q--0100 Rive de référence: Droite



**20 octobre 2012**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur la trace (flèche noire) qui est à 0.95m au-dessus du haut de la dernière marche de l'escalier (flèche rouge).,Vue vers l'amont sur la maison qui porte une trace de la crue. L'eau est montée à 0.95m au-dessus du haut de la dernière marche de l'escalier

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_7618 Date de mise à jour : 24/05/2022  
 Auteur : SPC GTL

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme(s) : Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.950 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA