



Commune : **SALIGOS**

Rivière : **Le Gave de Pau**

Ferme en amont du lieu-dit Larize.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GTL_S_144

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.02716230 / Y: 42.89740000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 452564.97 / Y: 6204518.4

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0271623 / Y: 42.8974

Code Hydro: Q--0100

Rive de référence: Gauche



20 octobre 2012

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La berge a été érodée sur 3m de largeur entraînant la destruction d'une partie de la maison. - commentaires photo : Vue sur la berge érodée.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7711

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

28/06/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR