Commune : **SALIGOS** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Ferme en amont du lieu-dit Larize.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_144 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.02716230 / Y: 42.89740000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 452564.97 / Y: 6204518.4
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0271623 / Y: 42.8974
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Gauche

20 Octobre 2012

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La berge a ete erodee sur 3m de largeur entrainant la destruction d'une partie de la maison. - commentaires photo : Vue sur la berge erodee.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7711 **Date de mise à jour :** 28/06/2021
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)