

Commune : **AUSSON**Rivière : **La Garonne****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_1505**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.58300600 / Y: 43.08150000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 503048.03 / Y: 6223260.06**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.583006 / Y: 43.0815**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Gauche**19 Juin 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue. - commentaires photo : Vue d'ensemble. On peut noter que l'eau est rentrée dans la maison. Le trait rouge matérialise le niveau atteint par la crue. - La crue est arrivée au niveau du seuil de la porte. Le trait rouge matérialise le niveau atteint par la crue.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_8526**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

24/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR