



Commune : **BAGNERES-DE-LUCHON**

Rivière : **La Garonne**

## Avenue Jacques Barrau

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_1512

Date de mise à jour : 12/01/2018

Auteur : SPC GTL



Laisse d'inondation

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.59753800 / Y: 42.78270000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 503221.06 / Y: 6190013.14

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.597538 / Y: 42.7827

Code Hydro: O--0000

Rive de référence: Non renseigné



**18 juin 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Rupture des murs le long de la Pique

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_8336

Date de mise à jour : 23/04/2020

Auteur : SPC GTL

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : REX DE LA CRUE DU 18 JUIN 2013 DE LA GARONNE AMONT ET DE LA PIQUE -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m



Laisse d'inondation