Commune : **SALIGOS** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Ecluserie des pécheurs.

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_154 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.01644320 / Y: 42.88690000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453396.11 / Y: 6203318.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0164432 / Y: 42.8869
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Droite

20 Octobre 2012

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Lors du maximum de la crue - il y avait plus de 2 m d'eau dans le bâtiment. - commentaires photo : Les amas de branches temoignent du chariage important de la crue. Le trait rouge indique le niveau atteint par la crue au niveau du batiment. - Les traits rouges montrent le niveau de la crue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7707 **Date de mise à jour :** 28/06/2021
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m

Commune : **SALIGOS** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Ecluserie des pécheurs.

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_154 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.01644320 / Y: 42.88690000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453396.11 / Y: 6203318.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0164432 / Y: 42.8869
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Droite

29 Octobre 2005

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : 197 - Fiabilité : Moyenne

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_222_1 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Inconnu

Commune : **SALIGOS** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Ecluserie des pécheurs.

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_154 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.01644320 / Y: 42.88690000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453396.11 / Y: 6203318.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0164432 / Y: 42.8869
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Droite

11 Mai 2009

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : 198 - Fiabilité : Moyenne - Photo prise à heure inconnue, peut-être autour de 7h30, niveau max incertain

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_223_2 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Inconnu

Commune : **SALIGOS** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Ecluserie des pécheurs.

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_154 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.01644320 / Y: 42.88690000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453396.11 / Y: 6203318.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0164432 / Y: 42.8869
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Droite

20 Octobre 2012

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : 222 - Fiabilité : Moyenne

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_224_3 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Inconnu

Commune : **SALIGOS** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Ecluserie des pécheurs.

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_154 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.01644320 / Y: 42.88690000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453396.11 / Y: 6203318.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0164432 / Y: 42.8869
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Droite

18 Juin 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : 223 - Fiabilité : Mauvaise

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_225_4 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Inconnu

Commune : **SALIGOS** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Ecluserie des pécheurs.

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_154 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.01644320 / Y: 42.88690000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453396.11 / Y: 6203318.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0164432 / Y: 42.8869
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Droite

29 Octobre 2005

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Code : 197

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_226_5 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

Commune : **SALIGOS** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Ecluserie des pécheurs.

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_154 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.01644320 / Y: 42.88690000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453396.11 / Y: 6203318.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0164432 / Y: 42.8869
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Droite

20 Octobre 2012

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Code : 222

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_227_6 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

Commune : **SALIGOS** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Ecluserie des pécheurs.

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_154 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.01644320 / Y: 42.88690000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453396.11 / Y: 6203318.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0164432 / Y: 42.8869
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Droite

18 Juin 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Code : 223

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_228_7 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves