



Commune : **BAGNERES-DE-LUCHON**

Rivière : **La Garonne**

## M. Bricolage entrée sud de Bagneres de Luchon - Route de Toulouse

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_1556

Date de mise à jour : 17/10/2017

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : RTM 09 31

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60089627 / Y: 42.80518300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 503572 / Y: 6192504.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6008963 / Y: 42.805183

Code Hydro: O---0000

Rive de référence: Gauche



**18 Juin 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : commentaires photo : lame d'eau de 0-90 m mesurée dans les bureaux ? l'intérieur du bâtiment, lame d'eau de 0.95 m mesurée sur la façade extérieure exposée ? la provenance du débordement,

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_8675

Date de mise à jour : 23/04/2020

Auteur : SPC GTL

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : REX DE LA CRUE DU 18 JUIN 2013 DE LA GARONNE AMONT ET DE LA PIQUE -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.950 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : RTM 09 31