Commune : **BAGNERES-DE-LUCHON** | Rivière : **La Pique**

# Centrale EDF de Ravi

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_1586 **Date de mise à jour :** 11/10/2017
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : RTM 09-31

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.60995000 / Y: 42.74780000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 504119.92 / Y: 6186102.65
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.60995 / Y: 42.7478
**Code Hydro:** O00-0400 **Rive de référence:**

## 18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** commentaires photo : Erosion de berge en rive gauche en aval de la centrale EDF de Ravi observ?e ? 12h55

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_8801 **Date de mise à jour :** 16/04/2018
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : RTM 09-31

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Oui

## SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN RTM - 04/10/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Service de Restauration des Terrains en Montagne

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)