

Commune : **LUZ-SAINT-SAUVEUR** | Rivière : **Le Gave de Pau**

**Derriere le batiment du conseil general.**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne  
 Code : GTL\_S\_162      Date de mise à jour : 26/08/2016  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.01125110 / Y: 42.86890000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453744.06 / Y: 6201301.68  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0112511 / Y: 42.8689  
 Code Hydro: Q--0100      Rive de référence: Droite

**20 octobre 2012**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laises de crue au pied du remblais - commentaires photo : Limite de la crue materielisee par des debris vegetaux.

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_7608      Date de mise à jour : 20/04/2022  
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme(s) : GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **LUZ-SAINT-SAUVEUR** | Rivière : **Le Gave de Pau**

**Derriere le batiment du conseil general.**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne  
 Code : GTL\_S\_162      Date de mise à jour : 26/08/2016  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.01125110 / Y: 42.86890000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 453744.06 / Y: 6201301.68  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0112511 / Y: 42.8689  
 Code Hydro: Q--0100      Rive de référence: Droite

**20 octobre 2012**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue au pied des remblais.. - commentaires photo : L'amas de debris vegetaux (trait rouge) indique la limite de l'inondation.

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_7701      Date de mise à jour : 20/04/2022  
 Auteur : SPC GTL



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme(s) : GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)