


Commune : **Luz-Saint-Sauveur**Rivière : **Le Gave de Pau**

Derrière le bâtiment du conseil général.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GTL_S_162**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.01125110 / Y: 42.86890000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 453744.06 / Y: 6201301.68**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0112511 / Y: 42.8689**Code Hydro:** Q---0100**Rive de référence:** Droite**20 Octobre 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue au pied du remblai - commentaires photo : Limite de la crue matérialisée par des débris végétaux.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_7608**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

20/04/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

Photo du recensement d'origine, auteur photo : GEOSPHAIR


SOURCE DE REPÉRAGE : - -**Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **Luz-Saint-Sauveur**Rivière : **Le Gave de Pau**

Derrière le bâtiment du conseil général.

2Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GTL_S_162**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Auteur :** SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.01125110 / Y: 42.86890000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 453744.06 / Y: 6201301.68**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0112511 / Y: 42.8689**Code Hydro:** Q---0100**Rive de référence:** Droite**20 Octobre 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue au pied des remblais.. - commentaires photo : L'amas de débris végétaux (trait rouge) indique la limite de l'inondation.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7701**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

20/04/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine, auteur photo : GEOSPHAIR