

Commune : **PAVIE**Rivière : **Le Gers****zone artisanale****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_1660**Date de mise à jour :** 10/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Vue en direction de Pavie. Dans le champ de blé la crue a déposé des débris à une dizaine de centimètres du sol.

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.58928800 / Y: 43.61500000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 505370.04 / Y: 6282521.15**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.589288 / Y: 43.615**Code Hydro:** O6--0250**Rive de référence:** Gauche**31 Mai 2013**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vue en direction de Pavie. Dans le champ de blé la crue a déposé des débris à une dizaine de centimètres du sol.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_8395**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

17/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025**Type de repérage :** Autre**Organisme :** SPC Garonne - Tarn - Lot**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Vue en direction de Pavie. Dans le champ de blé la crue a déposé des débris à une dizaine de centimètres du sol.