

Commune : **PAVIE**Rivière : **Le Gers****Chemin d'accès au centre équestre****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_1690**Date de mise à jour :** 10/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Vue opposée au centre équestre. Dans le grillage du jardin la crue a déposé des débris. Ils montrent que le carrefour, figurant sur la photographie, a été inondé.

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.59246200 / Y: 43.61320000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 505620.12 / Y: 6282313.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.592462 / Y: 43.6132**Code Hydro:** O6--0250**Rive de référence:** Gauche**31 mai 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue opposée au centre équestre. Dans le grillage du jardin la crue a déposé des débris. Ils montrent que le carrefour- figurant sur la photographie- a été inondé.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_8394**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

24/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025**Type de repérage :** Autre**Organisme(s) :** SPC Garonne - Tarn - Lot**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.360 m

Vue opposée au centre équestre. Dans le grillage du jardin la crue a déposé des débris. Ils montrent que le carrefour, figurant sur la photographie, a été inondé.