



Commune : **PAVIE**

Rivière : **Le Gers**

Vestiaire du terrain de Football- celui le long de la Baise

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_1707

Date de mise à jour : 10/10/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.59481800 / Y: 43.61020000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 505800.12 / Y: 6281974.31

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.594818 / Y: 43.6102

Code Hydro: 06--0250

Rive de référence: Non renseigné



20 Janvier 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de la crue sur le mur ext?rieur

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7713

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

17/04/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.450 m



Commune : **PAVIE**

Rivière : **Le Gers**

Vestiaire du terrain de Football- celui le long de la Baise

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_1707

Date de mise à jour : 10/10/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.59481800 / Y: 43.61020000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 505800.12 / Y: 6281974.31

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.594818 / Y: 43.6102

Code Hydro: O6--0250

Rive de référence: Non renseigné



20 Janvier 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de la crue sur le mur ext?rieur du vestiaire

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7712

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

17/04/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.350 m