



Commune : **LECTOURE**

Rivière : **Le Gers**

à côté du moulin de Repassac

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_1881

Date de mise à jour : 09/10/2017

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60999000 / Y: 43.93880000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 508129.87 / Y: 6318436.9

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.60999 / Y: 43.9388

Code Hydro: O6--0250 Rive de référence: Droite



31 Mai 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur la trace qui est à 0.26m du sol et à 1.70m en dessous du sommet du poteau.,Vue en direction du Gers. Sur le poteau indiqué par la flèche la crue a laissé une trace de boue nette.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8655

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

19/02/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.260 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA