



Commune : SAINT-MEZARD

Rivière : Le Gers

## Pont de l'Ourtiquet

2 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_1908

Date de mise à jour : 09/10/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60872900 / Y: 44.02720000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 508326.08 / Y: 6328257.88

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.608729 / Y: 44.0272

Code Hydro: O6--0250 Rive de référence: Gauche

## 20 janvier 2013



Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace sur le poteau du pont en pierre a l'entree cote sud ouest (amont) Hauteur mesuree depuis le bitume du pont

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_7741

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

10/01/2020

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : CACG

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.220 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

Commune : **SAINT-MEZARD** | Rivière : **Le Gers**

**Pont de l'Ourtiguet**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_S\_1908      **Date de mise à jour :** 09/10/2017  
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.60872900 / Y: 44.02720000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 508326.08 / Y: 6328257.88  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.608729 / Y: 44.0272  
**Code Hydro:** O6--0250      **Rive de référence:** Gauche

**15 décembre 2019**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** L'eau est arrivée à +46 cm par rapport au sol du premier parapet du pont amont Rive gauche

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201912190440      **Date de mise à jour :** 11/03/2020  
**Auteur :** aescudier

**MARQUE**

**Texte :** Incertitudes sur la limite  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non



Vue pile amont du pont RG

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ POST-CRUE DU 15-16 DÉCEMBRE 2019 SUR LE GERS AVAL SPC GTL (820470) - 19/12/2019

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** SPC Garonne - Tarn - Lot