



Commune : **SAINT-MEZARD**
Pont de l'Ourtiguet

Rivière : **Le Gers**

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1908 **Date de mise à jour :** 09/10/2017
Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60872900 / Y: 44.02720000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 508326.08 / Y: 6328257.88
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.608729 / Y: 44.0272
Code Hydro: 06--0250 **Rive de référence:** Gauche

**20 Janvier 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur le poteau du pont en pierre a l'entree cote sud ouest (amont) Hauteur mesuree depuis le bitume du pont

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7741 **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC GTL 10/01/2020



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.220 m



Commune : **SAINT-MEZARD**
Pont de l'Ourtiguet

Rivière : **Le Gers**

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1908 **Date de mise à jour :** 09/10/2017
Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine, auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60872900 / Y: 44.02720000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 508326.08 / Y: 6328257.88
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.608729 / Y: 44.0272
Code Hydro: 06--0250 **Rive de référence:** Gauche

**15 Décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau est arrivée à +46 cm par rapport au sol du premier parapet du pont amont Rive gauche

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201912190440 **Date de mise à jour :**
Auteur : aescudier 11/03/2020

MARQUE

Texte : Incertitudes sur la limite
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non



Vue pile amont du pont RG

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST-CRUE DU 15-16
DÉCEMBRE 2019 SUR LE GERS AVAL SPC GTL (820470) -
19/12/2019**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Garonne - Tarn - Lot