


Commune : **PREIGNAN** | Rivière : **Le Gers**

**Mur, vue opposée au Moulin**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_S\_1912      Date de mise à jour : 10/10/2017  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.62207500 / Y: 43.71770000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 508359.97 / Y: 6293849.3  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.622075 / Y: 43.7177  
 Code Hydro: O6--0250      Rive de référence: Droite

**31 Mai 2013**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur la trace qui est à 0.70m du sol et à 0.81m en dessous du rebord supérieur du mur.,Vue opposée au moulin. Sur le mur la crue a laissé une trace nette.

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_8402      Date de mise à jour : 16/04/2018  
 Auteur : SPC GTL



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC\_GTL - 07/05/2025**

Type de repérage : Autre  
 Organisme : SPC Garonne - Tarn - Lot

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.700 m