



Commune : **LECTOURE**

Rivière : **Le Gers**

Entre le moulin et le pont rive droite du Gers

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_1981

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.62341900 / Y: 43.92220000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 509152.12 / Y: 6316560.66

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.623419 / Y: 43.9222

Code Hydro: O6--0250 Rive de référence: Non renseigné



20 janvier 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur la berge rive droite - commentaires photo : En contrebas de l'entrée de la station d'épuration- la crue a déposé une laisse nette. - La crue a déposé une laisse à quelques mètres de la berge.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7735

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

14/11/2016

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.400 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG