

Commune : **FLEURANCE** | Rivière : **Le Gers**

## Vestiaires du stade de Football

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_S\_2213 **Date de mise à jour :** 09/10/2017  
**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.66606900 / Y: 43.85210000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 512345.85 / Y: 6308672.42  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.666069 / Y: 43.8521  
**Code Hydro:** O6--0250 **Rive de référence:** Non renseigné

**20 Janvier 2013** Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace de la crue sur le mur interieur

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_7724 **Date de mise à jour :** 21/02/2019  
**Auteur :** SPC GTL

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** CACG

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.130 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG