



Commune : **FLEURANCE**

Rivière : **Le Gers**

Vestiaire du stade de rugby

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_2215

Date de mise à jour : 09/10/2017

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.66606100 / Y: 43.85320000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 512348.82 / Y: 6308794.62

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.666061 / Y: 43.8532

Code Hydro: O6--0250

Rive de référence: Non renseigné



20 Janvier 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur le grillage d'accès aux vestiaires

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7728

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

21/02/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG