

Commune : FLEURANCE

Vestiaire du stade de rugby

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL_S_2215 Date de mise à jour: 09/10/2017

Auteur: SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.66606100 / Y: 43.85320000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 512348.82 / Y: 6308794.62

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.666061 / Y: 43.8532

Code Hydro: 06--0250 Rive de référence: Non renseigné



20 Janvier 2013

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires: Trace sur le grillage d'acces aux vestiaires

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Rivière : Le Gers

GÉNÉRAL

Code: GTL_R_7728

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL 21/02/2019



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné **Organisme :** Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m