


Commune : **MIRAMONT-DE-COMMINGES**Rivière : **La Garonne****Chemin du fond du bois- maison en amont du pont.****1**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_2365**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.73906500 / Y: 43.09150000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 515792.94 / Y: 6223994.76**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.739065 / Y: 43.0915**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Droite**19 Juin 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue. - commentaires photo : Vue d'ensemble. Le trait rouge matérialise le niveau atteint par la crue. - Au niveau du seuil du garage- il y avait 0.60 m d'eau. Le trait rouge matérialise le niveau atteint par la crue.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_8557**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

16/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.600 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR