



Commune : **L'ISLE-EN-DODON**

Rivière : **La Save**

## Place du Bourguet

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_2567

**Date de mise à jour :** 08/11/2017

**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.83735800 / Y: 43.38050000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 524679.03 / Y: 6255886.63

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.837358 / Y: 43.3805

**Code Hydro:** O2--0290

**Rive de référence:** Gauche

## 3 juillet 1897



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** La crue a laissé une trace d'humidité peu homogène sur la maison (flèches). A cet endroit - la hauteur de submersion avoisinait 2m. Photographie reproduite dans Elie Escalas "L'Isle en Dodon- Regards sur le passé" - Office du tourisme de l'Isle en Dodon - 1994.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_844

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

17/04/2018




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.000 m