

Commune : **SAINT-PE-SAINT-SIMON** | Rivière : **La Gélise**

**Moulin de Bournic**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_S\_273      **Date de mise à jour :** 06/10/2017  
**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Agerin - CB

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.08987010 / Y: 43.98570000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 466583.85 / Y: 6325045.94  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0898701 / Y: 43.9857  
**Code Hydro:** O6--0330      **Rive de référence:** Gauche

**20 janvier 2013**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace et repère marquant le niveau maximal atteint lors de la crue - commentaires photo : Encoche d'érosion signe d'un courant fort - L'eau est arrivée au niveau des bancs de la table ronde située dans le jardin du moulin - Limite de la zone inondée

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_7783      **Date de mise à jour :** 01/02/2018  
**Auteur :** SPC GTL

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Agerin - CB

**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DE LA GÉLISE- DE L'OSSE- DE L'AULOUE ET DE L'ARRATS DES 21 ET 22 JANVIER 2013 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** AGERIN

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)