Commune : **COUTHURES-SUR-GARONNE** | Rivière : **La Garonne**

# le bourg et les alentours- au-dessus de la Hile

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_277 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Risque et Territoire

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.06681440 / Y: 44.51610000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 466923.84 / Y: 6383999.93
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0668144 / Y: 44.5161
**Code Hydro:** O---0000 **Rive de référence:** Non renseigné

## 1955

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** vue sur les alentours du village de Couthures-sur-Garonne - situé au premier plan - en rive gauche de la Garonne - en bordure du lit mineur. L'inondation s'étend - au fond - jusqu'au contact avec la moyenne terrasse.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_2444 **Date de mise à jour :** 12/12/2019
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Risque et Territoire

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non
**Pérennité :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECUEIL DE PHOTOGRAPHIES ET REPÈRES DE CRUE -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Bureau d'études

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)