



Commune : LOMBEZ

Rivière : La Save

Intersection de la D 632 / D 39.


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_2776**Date de mise à jour :** 08/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.91188900 / Y: 43.47550000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 530998.88 / Y: 62666279.93**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.911889 / Y: 43.4755**Code Hydro:** 02--0290**Rive de référence:** Gauche

8 Juillet 1977

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Vue sur l'intersection depuis le pont portant la Station SAC. La photographie a été prise avant ou après le maximum de la crue. Pendant celui-ci - le carrefour a été submergé de quelques centimètres. Source: Subdivision de Lombez.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_3206**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

04/02/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA