Commune : **SOLOMIAC** | Rivière : **La Gimone**

Poste de secour de la base de loisir.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_2793 **Date de mise à jour :** 17/11/2017
Auteur : SPC GTL





Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.90137300 / Y: 43.80530000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 531122 / Y: 6302942.65
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.901373 / Y: 43.8053
Code Hydro: O2--0330 **Rive de référence:** Gauche

24 Janvier 2009

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur la trace qui est à 0.11m du sol.,Sur le bâtiment abritant le poste de secours la crue a laissé une trace nette.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6369 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **SOLOMIAC** | Rivière : **La Gimone**

Poste de secour de la base de loisir.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_2793 **Date de mise à jour :** 17/11/2017
Auteur : SPC GTL





Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.90137300 / Y: 43.80530000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 531122 / Y: 6302942.65
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.901373 / Y: 43.8053
Code Hydro: O2--0330 **Rive de référence:** Gauche

21 Janvier 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de la crue sur le mur du poste de secour. - commentaires photo : Le trait rouge materialise la hauteur d'eau maximale atteinte par la crue. Il y avait 0.20 m d'eau sur la dalle de beton et donc dans les locaux.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7883 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m