



Commune : EAUZE

Moulin de Repassac

Rivière : La Gélise


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_282**Date de mise à jour :** 06/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Agerin - CB

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.10321300 / Y: 43.87980000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 467221.99 / Y: 6313247.26**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.103213 / Y: 43.8798**Code Hydro:** 06--0330**Rive de référence:** Gauche**20 Janvier 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau : non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Traces laissées par la crue - commentaires photo : Dépôts de feuilles situé devant la porte marquant la limite de la crue - L'eau a atteint la ligne marquée en rouge -**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_7776**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

05/10/2021



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Agerin - CB

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE
DEDE LA GÉLISE- DE L'OSSE- DE L'AULOUE ET DE L'ARRATS DES
21 ET 22 JANVIER 2014 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.100 m