


Commune : **SAMATAN**Rivière : **La Save****D 119.****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_2888**Date de mise à jour :** 08/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.93496000 / Y: 43.48630000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 532897.09 / Y: 6267430.83**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.93496 / Y: 43.4863**Code Hydro:** O2--0290**Rive de référence:** Droite**3 février 1952**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Vue opposée à la Save sur la D 119. La photographie a été prise depuis le carrefour D 119 / D 632. On constate un rehaussement du niveau d'eau côté amont de la route - provoqué par le remblai. Au franchissement de ce dernier - les eaux inondantes atteignent les terrains situés en contrebas et leur mise en vitesse apparaît clairement sur la photographie. Au niveau de la personne au premier plan - la chaussée est submergée d'une vingtaine de centimètres. Source: Marie-Claire Pilati - photographe.

**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_2184**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/02/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)


Commune : **SAMATAN**Rivière : **La Save****D 119.****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_2888**Date de mise à jour :** 08/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.93496000 / Y: 43.48630000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 532897.09 / Y: 6267430.83**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.93496 / Y: 43.4863**Code Hydro:** O2--0290**Rive de référence:** Droite**20 février 1971**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Vue opposée à la Save sur la D 119. La photographie a été prise depuis le carrefour de la D 119 / D 632. On constate un rehaussement du niveau d'eau côté amont de la route - provoqué par le remblai. Au franchissement de ce dernier - les eaux inondantes atteignent les terrains situés en contrebas et leur mise en vitesse apparaît clairement sur la photographie. Sur ce tronçon de route - la hauteur de submersion a atteint jusqu'à 0 - 50m. Source DDE du Gers.

**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_2573**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

24/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)