


Commune : **MANCIOUX**Rivière : **La Garonne****Station de pompage en amont du village.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_2896**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.95043400 / Y: 43.15180000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 533183.91 / Y: 6230226.64**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.950434 / Y: 43.1518**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Gauche**19 Juin 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue. - commentaires photo : Vue du cote aval de la station. Le trait rouge materialise le niveau atteint par la crue (0.20m). - Niveau atteint par la crue (trait rouge). A noter l'importance des debris vegetaux dans le grillage. - Vue d'ensemble. Il y avait environ 0.20 m au niveau des portes sur la plateforme. Le trait rouge materialise le niveau atteint par la crue

**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_8588**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

14/05/2020

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR