

Commune : **EAUZE**

Aire de loisirs- avenue Jean Desque


Rivière : **La Gélise****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_300**Date de mise à jour :** 06/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Agerin - CB

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.11259800 / Y: 43.86900000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 467931.93 / Y: 6312020.34**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.112598 / Y: 43.869**Code Hydro:** 06--0330**Rive de référence:** Droite**20 Janvier 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau : non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Limites atteintes lors du pic de crue au niveau de la zone de loisirs située à l'aval de la RD931 - commentaires photo : Limite atteint par l'eau - La route menant au camping du moulin du Pouy a été submergée - Dépôts de feuilles- signe que l'eau a atteint la ligne rouge

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_7772**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

05/10/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE
DEDE LA GÉLISE- DE L'OSSE- DE L'AULOUE ET DE L'ARRATS DES
21 ET 22 JANVIER 2013 -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN

NIVELLEMENT D'ORIGINE**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Agerin - CB