


Commune : **CAZAUX-SAVES**Rivière : **La Save****Au Maupas- 1-5 km en amont de Cazaux -Savés.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_3094**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.97829800 / Y: 43.53440000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 536540.09 / Y: 6272684.51**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.978298 / Y: 43.5344**Code Hydro:** O2--0290**Rive de référence:** Gauche**11 Juin 2000**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Photographie prise le 17/06/2000. Vue vers l'aval et sur la rive gauche - La crue a déposé de la boue sur les plantes. La limite nette qui apparaît entre les plantes propres et les plantes boueuses correspond à la limite de submersion totale des plantes (flèches). La limite de submersion du terrain se trouve évidemment plus loin - sous les plantes propres. A cet endroit - compte tenu du relief - les 2 limites doivent être assez proches.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_4892**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA