

Commune : **LARRAZET**Rivière : **La Gimone****Grillage d'un jardin d'une maison située en rive-gauche****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_3296**Date de mise à jour :** 17/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.08458000 / Y: 43.93110000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 546200.83 / Y: 6316542.82**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.08458 / Y: 43.9311**Code Hydro:** O2--0330**Rive de référence:** Gauche**27 Janvier 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_8984**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

08/06/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DE LA GIMONE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 25 JANVIER 2014 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CACG**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.350 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

Commune : **LARRAZET**Rivière : **La Gimone****Grillage d'un jardin d'une maison située en rive-gauche****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_3296**Date de mise à jour :** 17/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.08458000 / Y: 43.93110000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 546200.83 / Y: 6316542.82**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.08458 / Y: 43.9311**Code Hydro:** O2--0330**Rive de référence:** Gauche**21 Janvier 2013**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue dans le grillage. - commentaires photo : Le trait rouge montre la limite de la crue. Seuls des jardins ont été inondés dans leurs parties basses. Source : Géosphair**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_7913**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR